

LA FIRMA MOLINSUR REQUIRIO DE LOS TRABAJOS DE LA SECAIR EN RUTA INTERBALNEARIA.

Como es de público conocimiento la firma Molinsur es la concesionaria del mantenimiento de la ruta Interbalnearia. La empresa ejecutó un sellado de banquetas, contratando los servicios de la doble esparcidora SECAIR. Los trabajos se realizaron sin inconvenientes y fueron supervisados por la dirección de la CVU, adjuntándoles documentación grafica y visual para poder especificar la real performance de este equipo en tareas de terminación en calzadas de autopistas a los efectos de dar seguridad al transito y durabilidad a las mismas. Debemos tener en cuenta estar apreciaciones dado que el mantenimiento rutinario es la caja de ahorro del patrimonio vial que ya tenemos.



www.bitafal.com.uy